OHMS LAW


WATTS=P
$\frac{E^2}{R}$
$R \times I^2$
$E \times I$
$R \times I$
$\sqrt{P \times R}$
$\frac{P}{I}$
E=VOLTS
AMPS=I
$\sqrt{\frac{P}{R}}$
$\frac{P}{E}$
$\frac{E}{R}$
$\frac{E}{I}$
$\frac{E^2}{P}$
$\frac{P}{I^2}$
R=OHMS